



1 При помяна кубите на въздухопроводите да се поставят изчисленията на теноните № 104, 205, 0600
 2 На настъпката на черепек средата да се нагнетят на сепцията, в излягана от парово кудо средата черепек № 0600 да се нагнетят на 2 броя кудо
 3 Вдънен ходове да се изпълнят с електрически тип Г 42А Ф 11-17
 4 Глед забравите на стъпките на кубите една към друга, частите от шва парадите на рами шлите компенсатори и други елементи от конструкцията да се зачистват наравно с основния метал
 5 Включи прощери и неоптатности при монтаж да се изпълнят с шина позиция В и лист метал с двойна зпт
 6 Детайли позиция И да се заберат по чертеж начин, че да не прикриват сеченето на тръбите на въздухопровода.

№	Продукт	Обем	Единица	Забелужки
1	Лист	1.140	м ²	Лист В 630 С 2302 77
2	Лист	2.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
3	Греда	1.140	м	Греда В 630 С 2302 77
4	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
5	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
6	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
7	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
8	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
9	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
10	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
11	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77

№	Продукт	Обем	Единица	Забелужки
1	Лист	1.140	м ²	Лист В 630 С 2302 77
2	Лист	2.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
3	Греда	1.140	м	Греда В 630 С 2302 77
4	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
5	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
6	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
7	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
8	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
9	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
10	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77
11	Лист	4.030	м ²	Лист В 630 С 2302 77

04.818.0000
 Водухопровод
 Г. степен
 Д. Юна Селища
 Котел БНЗ 220-100 ПГ2
 ТЕЦ. Дубе-Център
 Водна ЦКБЗ